



INFORME PRELIMINAR DE:ACCIDENTE

NUMERO DE ARCHIVO 200614
CODIGO INFORME 8

1. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / REGIONAL

NARIÑO	MONOPOMBA	VALLE
--------	-----------	-------

2. FECHA

3. HORA LOCAL

4. LUGAR DE SUCESO

2006 JULIO 21	13 Horas 0 Minutos	N 00° 45'10'' W 77° 15'40''
---------------	--------------------	-----------------------------

5. MATRICULA

HK4164

6. MARCA

MI

7. MODELO

MI-8MTV-1

8. CERT. DE AERONAVEGABILIDAD

12986

30-JUL-06

9. NACIONALIDAD

COLOMBIA

10. PROPIETARIO

HELIANDES S.A ANTES, AEROPLAS LTDA.

11. EXPLOTADOR

HELIANDES

12. LUGAR DE SALIDA

ORITO

13. LUGAR DE DESTINO

PUENTE ONCE

14. TIPO DE OPERACION

<i>Operación de linea aerea</i>	<i>Aviación general</i>
NO	No comercia NO
NO	Comercia Otros
NO	De instuació NO
	Diversos NO

15. FASE DE OPERACION

Ruta

16. NOMBRES DE LA TRIPULACION

BARRERA BARRAZA LISANDRO FERNANDO

LICENCIA DE VUELO No.

PCH-229

CERTIFICADO MEDICO No.

CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:

15-AUG-06

16. NOMBRES DE LA TRIPULACION

LATORRE ALDANA JULIO EDUARDO

LICENCIA DE VUELO No.

PCH-506

CERTIFICADO MEDICO No.

CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:

07-JUL-06

16. NOMBRES DE LA TRIPULACION

CORTES RODRIGUEZ GUILLERMO

LICENCIA DE VUELO No.

CERTIFICADO MEDICO No.

CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:

26-OCT-06



17. LESIONES A PERSONA	PERSONA	NIVEL DE LESION	NUMERO
	Tripulación de cabina	Mortales	3

17. LESIONES A PERSONA	PERSONA	NIVEL DE LESION	NUMERO
	Pasajeros	Mortales	2

OBSERVACIONES



18. DAÑOS A LA AERONAVE Destruida	19. AERONAVE REPARABLE NO	OBSERVACIONES: Los restos de la aeronave quedaron diseminados en un área aproximada de 2 KM. Aeronave destruida.
---	-------------------------------------	--

19. OTROS DAÑOS EN INVESTIGACION
--

20. ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL SUCESO EN INVESTIGACION

21. BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO DURANTE UN VUELO DE TRANSPORTE DE CARGA EXTERNA LAS PERSONAS EN TIERRA OBSERVARON EL DESPRENDIMIENTO DE PARTES DEL HELICOPTERO Y SU POSTERIOR CAIDA SIN CONTROL A UN COSTADO DEL CAÑÓN POR DONDE ESTÁ INSTALADO EL OLEODUCTO TRANSANDINO.
--

22. RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA Efectuar una auditoria a la empresa Heliandes a fin de establecer los planes y programa de mantenimiento aprobados a este equipo.
--

--

MAYOR ALEJANDRO TORRES COGOLLO
JEFE GRUPO INVESTIGACION DE ACCIDENTE

CORONEL (R) ALVARO MONTES
INVESTIGADOR