



INFORME PRELIMINAR DE:ACCIDENTE

NUMERO DE ARCHIVO 200624
CODIGO INFORME 207

1. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / REGIONAL

BOLIVAR	CARTAGENA	ATLANTICO
---------	-----------	-----------

2. FECHA

2006 NOVIEMBRE 7

3. HORA LOCAL

11 Horas 45 Minutos

4. LUGAR DE SUCESO

CIENAGA DE LA VIRGEN A 560 METROS CABECERA 01
 AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ - CARTAGENA

5. MATRICULA

HK1691

6. MARCA

PIPER

7. MODELO

PA-28-140

8. CERT. DE AERONAVEGABILIDAD

1357

9. NACIONALIDAD

COLOMBIA

10. PROPIETARIO

AEROCENTRO DE COLOMBIA S.A. ANTES LTDA.

11. EXPLOTADOR

AEROCENTRO DE COLOMBIA S.A.

12. LUGAR DE SALIDA

AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ - CARTAGENA

13. LUGAR DE DESTINO

AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ - CARTAGENA

14. TIPO DE OPERACION

<i>Operación de linea aerea</i>	<i>Aviación general</i>
NO	No comercia NO
NO	Comercia NO
NO	De instuccion Solo
	Diversos NO

15. FASE DE OPERACION

Rodaje de salida

16. NOMBRES DE LA TRIPULACION

ALARCON BALSERO ANDRES FERNANDO

LICENCIA DE VUELO No.

APA11782

CERTIFICADO MEDICO No.

CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:

18-MAR-07

17. LESIONES A PERSONA

PERSONA

Piloto

NIVEL DE LESION

Ilesos

NUMERO

1

OBSERVACIONES



18. DAÑOS A LA AERONAVE Importantes	19. AERONAVE REPARABLE SI	OBSERVACIONES: PUNTA PLANO DERECHO EN LA BASE DEFORMADA, BORDE DE ATAQUE LADO DERECHO PEQUEÑA ABOLLADURA, FLAP Y ALERON DERECHO
---	-------------------------------------	---

19. OTROS DAÑOS
NO SE PRESENTARON.

20. ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL SUCESO
EN INVESTIGACION.

21. BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO
LA AERONAVE SE ENCONTRABA EN FASE ENTRENAMIENTO CRUCERO AL MANDO DEL ALUMNO ANDRES F. ALARCON BALSERO. LIC. APA-11782 EN LOS TRAMOS CTG-SMR-VUP-CTG. EN APROXIMACION A LA PISTA DE CARTAGENA EL MOTOR COMENSOA PERDER POTENCIA Y VIBRACION, REPORTANDO LA EMERGENCIA A LA TORRE DE CONTROL Y PROCEDIENDO AL ENCENDIDO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE Y EFECTUO LA SELECCION DE TANQUES CON RESULTADOS NEGATIVOS, ANTE LA PERSISTENCIA DE LA FALLA SE CABIO DE TANQUE SELECCIONANDO TANQUE DERECHO Y ESCOGIENDO EL CITIO REALIZO EL ATERRIZAJE DE EMERGENCIA EN LA CIENAGA DE LA VIRGEN, SALIENDO EL ALUMNO DE LA AERONAVE POR SUS PROPIOS MEDIOS.

22. RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA
EL ALUMNO DEBE CUMPLIR REQUISITOS POST-ACCIDENTE.

MAYOR ALEJANDRO TORRES COGOLLO
JEFE GRUPO INVESTIGACION DE ACCIDENTE

INSPS. JORGE LUNA-JULIO MORENO
INVESTIGADOR



DEFORMADO, FLAP Y ALERON IZQUIERDO
DEFORMADO, CAPO INFERIOR PARTIDO Y
DEFORMADO, ANTENA RADIO HF PARTIDA.