



**INFORME PRELIMINAR DE: ACCIDENTE NUMERO DE ARCHIVO: 200812 CODIGO INFORME: 366**

**1. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / REGIONAL**

ATLANTICO / BARRANQUILLA / ATLANTICO

**2. FECHA**

AGOSTO 23 2008

**3. HORA LOCAL**

17 Horas 15 Minutos

**4. LUGAR DE SUCESO**

PISTA DE ATERRIZAJE AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ

**5. MATRICULA :** HK3952 **6. MARCA :** DEHAVILLAND **7. MODELO :** DHC-8-301

**8. CERT. DE AERONAVEGABILIDAD** 3083

**9. NACIONALIDAD** COLOMBIA

**10. PROPIETARIO :** AGES AIRCRAFT SALES & LEASING , A LIMITED PARTNERSHIP

**11. EXPLOTADOR** AIRES S.A." AEROVÍAS DE INTEGRACION REGIONAL

**12. LUGAR DE SALIDA :** CURAZAO

**13. LUGAR DE DESTINO :** BARRANQUILLA ERNESTO CORTISSOZ

**14. TIPO DE OPERACION**

Operación de línea aérea		Aviación general	
Pasajeros		No comercial	NO
NO		Comercial	NO
NO		De instrucción	NO
		Diversos	NO

**15. FASE DE OPERACION :** Aterrizaje

**16. NOMBRES DE LA TRIPULACION**

CARDENAS LOAIZA CARLOS AUGUSTO

**LICENCIA DE VUELO No.**  
 PTL 2181

**CERTIFICADO MEDICO No.**  
 1

**CERTIFICADO MEDICO VENCE**  
 15-JAN-09

**16. NOMBRES DE LA TRIPULACION**

RESTREPO SENDOYA IVAN

**LICENCIA DE VUELO No.**  
 PCA 8010

**CERTIFICADO MEDICO No.**  
 1

**CERTIFICADO MEDICO VENCE**  
 28-SEP-08

**OBSERVACIONE!**

NO SE REPORTARON LESIONADOS

**18. DAÑOS A LA AERONAVE**  
 Importantes

**19. AERONAVE REPARABLE?**  
 SI

**OBSERVACIONES:**  
 TREN DE ATERRIZAJE DERECHO COLAPSADO  
 DAÑOS MENORES PARTE INFERIOR DERECHA DEL FUSELAJE

**19. OTROS DAÑOS:** NO SE PRESENTARON DAÑOS A TERCEROS

**20. ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL SUCESO:**

TREN DE ATERRIZAJE DERECHO COLAPSA DURANTE CARRERA DE ATERRIZAJE

**21. BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO**

AERONAVE PROCEDENTE DE CURAZAO EN VUELO DE ITINERARIO. ATERRIZAJE NORMAL, DESPUES DE RECORRER LOS PRIMEROS METROS PILOTO SIENTE VIBRACION EN RUEDAS LADO DERECHO. TREN COLAPSA. AERONAVE ES MANTENIDA POR EL CENTRO DE LA PISTA. FINALMENTE PLANO DERECHO CAE Y HACE CONTACTO CON LA SUPERFICIE SUAVEMENTE. SE LLEVA A CABO EVACUACION. PASAJEROS Y TRIPULACION EVACUAN ILESOS.

**22. RECOMENDACIONES DEL SUCESO:**

INSPECCIONAR TODOS LOS COMPONENTE DEL TREN DERECHO.  
EFECTUAR LECTURA Y ANALISIS DE REGISTRADORES DE VUELO.

**Fotografia :**



**ALEJANDRO TORRES COGOLLO**  
Jefe Grupo de Investigacion de Accidente

**CAMILO MICOLTA - ALCIDES CARDE**  
Investigador