



**AERONÁUTICA CIVIL**  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

### **INFORMACIÓN IMPORTANTE**

**Bogotá, D.C., 28 de septiembre de 2021.** La Aeronáutica Civil se permite informar que, a las 2:23 de la tarde, un helicóptero que prestaba servicio para la revisión de líneas de energía eléctrica se accidentó cuando se disponía a aterrizar en el aeropuerto Matecaña de Pereira.

Los cuatro ocupantes del aparato, el piloto, un técnico y dos operarios de la empresa ISA resultaron ilesos en el siniestro.

La emergencia fue atendida por personal del Servicio de Extinción de Incendios (SAI) de la Aerocivil en el aeropuerto Matecaña.

El terminal aéreo tuvo que cerrar sus operaciones mientras el helicóptero, un Bell 06, de matrícula HK4311, afiliado a la empresa Heliservice, es removido de la pista de aterrizaje.

Investigadores del Grupo de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil ya se encuentran en el sitio para dar inicio con el proceso que permitirá precisar las causas del accidente.