



**AERONÁUTICA CIVIL**  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

### **INFORMACIÓN IMPORTANTE**

**Bogotá, D.C., 8 de diciembre de 2021.** La Aeronáutica Civil se permite informar que, hacia las 11.50 a.m., la aeronave tipo PA 34 Seneca, de matrícula HK-5136G, que cubría la ruta Guaymaral - Popayán presentó problemas en su tren delantero al momento del aterrizaje.

Los tres ocupantes de la aeronave resultaron ilesos en el incidente.

A esta hora, y después de superado el incidente las operaciones del aeropuerto Guillermo León Valencia se desarrollan con normalidad.

Personal especializado del área de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil se encuentran en el sitio para establecer las causas que originaron el evento.