

## **INFORMACIÓN IMPORTANTE**

### **Suceso en despegue de avión de carga**

La Aeronáutica Civil informa que, en la tarde de hoy, domingo 10 de noviembre, a las 4:21 p.m., un avión de carga Boeing 727-200 que cubría la ruta entre Bogotá y Valencia (Venezuela) colisionó con una de las antenas del Localizador (LOC) del Sistema de Aterrizaje por Instrumentos (ILS) de la pista norte (14L) del Aeropuerto Internacional El Dorado durante su despegue.

El avión completó su despegue, consumió combustible en el aire, y aterrizó sin novedades adicionales en la pista sur del mismo aeropuerto a las 5:42 p.m., presentando varios daños en el tren de aterrizaje y en el ala izquierda.

Un equipo técnico de la Aeronáutica Civil se encuentra evaluando la magnitud de los daños causados al Sistema de Aterrizaje por Instrumentos (ILS) y su posible impacto en las operaciones del aeropuerto.

Cabe destacar que, en el momento del incidente, todos los sistemas y servicios aeroportuarios operaban con normalidad para atender el vuelo de carga.

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes está investigando los factores asociados a este incidente grave, incluyendo el planeamiento de la aerolínea, con el objetivo de identificar las causas y formular recomendaciones que contribuyan a la prevención de futuros incidentes.

**@AerocivilCol**