



**AERONÁUTICA CIVIL**  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

### **INFORMACIÓN IMPORTANTE**

**Bogotá, D.C., 11 de marzo de 2021.** La Aeronáutica Civil se permite informar a la opinión pública que a través del Grupo de Investigación de Accidentes, inició la investigación para establecer los daños a la aeronave y causas del suceso que ocasionaron el desprendimiento de una de las partes del motor izquierdo de la aeronave Airbus A300 A2, Matrícula YV560T de la Compañía Transcarga, cuando iniciaba su despegue en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, con destino a Maiquetía, Venezuela, a las 00:30 horas de hoy. La situación obligó a la tripulación a abortar el despegue y a regresar a plataforma.

La información inicial verificada por el equipo de investigadores indica que uno de los discos rotores que salió expulsado durante el incidente impactó contra una de las mallas de seguridad de la pista y posteriormente chocó con la puerta de un taller ubicado en zona aledaña al aeropuerto.

En este hecho no se registraron afectaciones a personas.