



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Bogotá, D.C., 08 de mayo de 2021. La Aeronáutica Civil se permite informar que hacia las 10.12 a.m. de hoy 8 de mayo, la aeronave de carga HK 5026 de la empresa Aerosucre, que cubría la ruta Bogotá – Mitú, presentó problemas en el tren de nariz, abortando el despegue y quedando al final de la pista. En el hecho no se registran lesionados.

En el momento la pista sur del aeropuerto El Dorado se encuentra cerrada, mientras la aeronave es retirada.

Las operaciones se desarrollan con normalidad en la pista norte; sin embargo, se pueden generar demoras en los vuelos programados, y por ello solicitamos a los usuarios mantener contacto con sus aerolíneas.

Personal de expertos del área de Investigación de Accidentes inician las indagaciones para establecer las causas que originaron el evento.