



AIS - COLOMBIA

AFS: SKBOYOYX
 Teléfono: +57 60 (1) 4251000
 Ext. 2723/2724/2725
 E-mail: ais@aerocivil.gov.co

DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE NAVEGACIÓN AEREA
GRUPO DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA
 Centro de Gestión Aeronáutico de Colombia
 CGAC

AIP SUP

C32/22

27 MAR 22

AD

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR: 27 DE MARZO 2022

SKIP

El presente suplemento tiene vigencia hasta el 15 de septiembre de 2022.

AFECTACIÓN OPERACIONAL SKIP

Por seguridad operacional debido a obstáculos, se toman siguientes medidas con el fin de mitigar riesgos en aeropuerto San Luis de la ciudad de Ipiales.

1. INFORMACIÓN DE OBSTÁCULOS QUE PENETRAN SUPERFICIE VSS

Ejercer precaución en aproximación pista 08, por penetración de superficie VSS (SUPERFICIE DEL TRAMO VISUAL) / Documento OA-CI 8168.

OBSTÁCULOS QUE PENETRAN SUPERFICIE VSS APP RWY 08					
ID OBSTÁCULO	TIPO	COORDENADAS		ALTITUD (ft)	ALTURA SOBRE THR 08 (ft)
		LATITUD	LONGITUD		
IP0375	POSTE	00° 51' 30.50578" N	077° 40' 47.30243" W	9.742,37	14,41
IP0376	POSTE	00° 51' 29.47687" N	077° 40' 46.45904" W	9.741,37	13,41
IP0266	ÁRBOL	00° 51' 32.30699" N	077° 40' 48.86396" W	9.749,44	21,48
IP0267	ÁRBOL	00° 51' 33.08060" N	077° 40' 49.49492" W	9.751,89	27,25
IP0268	ÁRBOL	00° 51' 33.33258" N	077° 40' 49.70554" W	9.751,05	23,09
IP0269	ÁRBOL	00° 51' 33.72148" N	077° 40' 49.99069" W	9.753,16	25,2
IP0370	POSTE	00° 51' 33.64045" N	077° 40' 49.75277" W	9.748,78	17,95
IP0371	POSTE	00° 51' 32.59200" N	077° 40' 48.93285" W	9.746,99	18,13
IP0372	POSTE	00° 51' 32.03677" N	077° 40' 48.50208" W	9.746,09	19,03
IP0374	POSTE	00° 51' 31.53160" N	077° 40' 48.12691" W	9.745,91	20,82
IP0270	ÁRBOL	00° 51' 34.32976" N	077° 40' 50.46118" W	9.753,73	25,77
IP0369	POSTE	00° 51' 34.69108" N	077° 40' 50.57304" W	9.751,44	23,48
IP0272	ÁRBOL	00° 51' 28.14776" N	077° 40' 53.69019" W	9.767,23	39,27
IP0273	ÁRBOL	00° 51' 28.16240" N	077° 40' 53.94135" W	9.769,02	41,06
IP0274	ÁRBOL	00° 51' 25.99943" N	077° 41' 00.85723" W	9.822,66	128,84
IP0275	ÁRBOL	00° 51' 32.14190" N	077° 41' 01.35832" W	9.846,50	118,8
IP0276	ÁRBOL	00° 51' 32.52793" N	077° 41' 01.63807" W	9.856,80	118,54
IP0278	ÁRBOL	00° 51' 32.14008" N	077° 41' 01.35356" W	9.846,76	94,7
IP0279	ÁRBOL	00° 51' 26.20930" N	077° 41' 00.51639" W	9.812,02	84,06

2. SUSPENSIÓN SISTEMA PAPI

Se suspende sistema PAPI pista 08 debido a:

Penetración de superficie VSS (Superficie del tramo visual) por obstáculos y
Diferencia entre ángulos VPA APP VOR RWY 08 (3.49° / 6.1%) y PAPI (3° / 5.24%).

3. MODIFICACIÓN MÍNIMOS OPERACIONALES APROXIMACIÓN PISTA 08

Se modifica temporalmente los mínimos operacionales aproximación pista 08 **en directo y circular así:**

OCA(H) (ft): 10320 (594)

VISIBILIDAD (M): CDFA 3800 / NO CDFA 4000

REF. AIP AD 2 - SKIP 2.14, 2.23, IAC 1