



INFORME PRELIMINAR DE:ACCIDENTE

NUMERO DE ARCHIVO 200219
CODIGO INFORME 114

1. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / REGIONAL

| | | |
|------|---------------|------|
| META | VILLAVICENCIO | META |
|------|---------------|------|

2. FECHA

2002 JULIO 16

3. HORA LOCAL

10 Horas 6 Minutos

4. LUGAR DE SUCESO

HACIENDA SAN JOSE A 300 MTS AL ORIENTE DE LA CABECERA
 22 DEL AEROPUERTO VANGUARDIA

5. MATRICULA

HK4217

6. MARCA

GAVILAN

7. MODELO

EL-1C

8. CERT. DE AERONAVEGABILIDAD

2876

9. NACIONALIDAD

COLOMBIA

10. PROPIETARIO

SAER LTDA. SERVICIO AEREO REGIONAL

11. EXPLOTADOR

SAER LTDA

12. LUGAR DE SALIDA

VANGUARDIA VILLAVICENCIO

13. LUGAR DE DESTINO

CALAMAR GUAVIARE

14. TIPO DE OPERACION

Operación de linea aerea

NO

NO

NO

Aviación general

No comercia NO

Comercia NO

De instuccion NO

Diversos Ensayo/experimental

15. FASE DE OPERACION

Despegue

16. NOMBRES DE LA TRIPULACION

GONZALEZ BESTENE DOMINGO ANTONIO

LICENCIA DE VUELO No.

PCA7913

CERTIFICADO MEDICO No.

CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:

12-APR-03

17. LESIONES A PERSONA

PERSONA

Piloto

NIVEL DE LESION

Ilesos

NUMERO

1

17. LESIONES A PERSONA

PERSONA

Pasajeros

NIVEL DE LESION

Ilesos

NUMERO

7



OBSERVACIONES

