



**INFORME PRELIMINAR DE:ACCIDENTE**

**NUMERO DE ARCHIVO 200323**  
**CODIGO INFORME 201**

**1. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / REGIONAL**

ANTIOQUIA	URAMITA	ANTIOQUIA
-----------	---------	-----------

**2. FECHA**

2003 SEPTIEMBRE 12

**3. HORA LOCAL**

17 Horas 35 Minutos

**4. LUGAR DE SUCESO**

COORDENADAS N07° 05' 52" W 075° 58' 58" RADIAL 337 A 73 MN  
 RNG Y RADIAL 137 A 62 MN VOR LCD.

**5. MATRICULA**

XBABQ

**6. MARCA**

PIPER

**7. MODELO**

PA-31

**8. CERT. DE AERONAVEGABILIDAD**

**9. NACIONALIDAD**

MEXICO

**10. PROPIETARIO**

N/D

**11. EXPLOTADOR**

N/D

**12. LUGAR DE SALIDA**

AEROPUERTO DE RIONEGRO

**13. LUGAR DE DESTINO**

PANAMA

**14. TIPO DE OPERACION**

<i>Operación de linea aerea</i>	<i>Aviación general</i>
NO	No comercia Otros
NO	Comercia NO
NO	De instuccion NO
	Diversos NO

**15. FASE DE OPERACION**

Ruta

**16. NOMBRES DE LA TRIPULACION**

MANUEL LOPEZ ESTRADA

**LICENCIA DE VUELO No.**

V9223001

**CERTIFICADO MEDICO No.**

**CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:**

**16. NOMBRES DE LA TRIPULACION**

JOSE LIBORIO VEGA PORTILLO

**LICENCIA DE VUELO No.**

**CERTIFICADO MEDICO No.**

**CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:**

**17. LESIONES A PERSONA**

**PERSONA**

Tripulación de cabina

**NIVEL DE LESION**

Mortales

**NUMERO**

2



**OBSERVACIONES** AMBOS TRIPULANTES DE NACIONALIDAD MEXICANA



<b>18. DAÑOS A LA AERONAVE</b> Destruida	<b>19. AERONAVE REPARABLE</b> NO	<b>OBSERVACIONES:</b> AERONAVE VISUALIZADA Y APARENTEMENTE DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS POR LAS COMISIONES DE BUSQUEDA SE ENCUENTRA COMPLETAMENTE
---	-------------------------------------	---

<b>19. OTROS DAÑOS</b> SIN DETERMINAR
--

<b>20. ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL SUCESO</b> LA AERONAVE APARENTEMENTE DESVIO SU CURSO POSIBLEMENTE POR DESCONOCIMIENTO DEL AREA.
---

<b>21. BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO</b> LA AERONAVE DESPEGO DEL AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOBA A LAS 22:10 UTC HACIENDO SU ULTIMO REPORTE A LAS 22:31 SOBRE LA POSICION DABEIBA Y CAMBIANDOSE A LA FRECUENCIA DE LOS CEDROS SIN HACER CONTACTO CON ESTA Y SIN ARRIVO A PANAMA EN NINGUN MOMENTO REPOTO FALLAS EN LA AERONAVE.
---

<b>22. RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA</b> RESCATE DE LOS CADAVERES Y RESTOS
--

--

CAP LUIS EMILIO ORTEGA ORTIZ  
JEFE GRUPO INVESTIGACION DE ACCIDENTE

GUILLERMO VALENCIA  
INVESTIGADOR



DESTRUIDA SIN POSIBILIDAD DE SUPERVIVIENTES.