

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE AERONAUTICA CIVIL  
DIVISION DE SEGURIDAD AEREA

INFORME PRELIMINAR DE ACCIDENTE  INCIDENTE

INFORMACION GENERAL

1 - MUNICIPIO — DEPARTAMENTO : PUERTO LLERAS - META		2 - FECHA 13-FEB-96		3 - HORA LOCAL : 11:35			
4 - LUGAR EN QUE SE ENCUENTRA LA AERONAVE RESPECTO A UN LUGAR FACIL DE IDENTIFICAR: COORDENADAS GEOGRAFICAS LATITUD N. 03 GRADOS 08 MINUTOS. LONGITUD W. 72 GRADOS 58 MINUTOS.							
5 - MATRICULA : HK-1113		6 - MARCA : PIPER		7 - MODELO : PA-28-140			
8 - CERTIF. AERONAVEGABILIDAD No. 01361 FECHA VENCIMIENTO INDEFIN							
9 - NACIONALIDAD : COLOMBIANO		10 - PROPIETARIO : TRANSPORTE AEREO DEL META LTDA.		11 - EXPLOTADOR : TAME LTDA.			
12 - LUGAR DE SALIDA : SAN JOSE			13 - LUGAR DE DESTINO : VILLAVICENCIO				
14 - TIPO DE OPERACION : TAXI AEREO			15 - FASE DE OPERACION : ATERRIZAJE DE EMERGENCIA				
16 - NOMBRES TRIPULACION		LIC. No.	Cert.Med No. VENC.	17 - LESIONES A PERS.	MORTALES	GRAVES	LEVES ILESOS
ORLANDO GONZALEZ SANCHEZ		PCA 6033	79424105 28-MAY-96	TRIPULANTES	—	—	1
				PASAJEROS	—	—	3
				OTROS	—	—	—
OBSERVACIONES : Al Piloto le tomaron dos puntos en el cuero cabelludo de sutura.							
18 - DAÑOS A LA AERONAVE : PALA HELICE DOBLADA, TREN DE NARIZ Y BANCADA ROTA. CAPO INFERIOR SUMIDO. EJE TREN IZQUIERDO ROTO, SOPORTES TREN DERECHO ROTO. VIGA INFERIOR PLANO DERECHO ROTA Y PIEL ARRUGADA. FIBRA PUNTA PLANO DERECHO ROTA.							
AERONAVE REPARABLE SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>							
19 - OTROS DAÑOS : NO HUBO							
20 - ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL ACCIDENTE : SE INVESTIGA							
21 - BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO : El martes 13-FEB-96, el Piloto ORLANDO GONZALEZ SANCHEZ PCA-6033 al mando del HK-1113 con unos 25 galones de combustible, tres pasajeros a bordo se dispuso a efectuar un vuelo en el trayecto SJE/VVC. despegando a las 11:10 HL., estimó LOMALINDA 11:36, a las 11:25 informó que las revoluciones del motor van en descenso, no alcanza a llegar a LOMALINDA y tratará de aterrizar en la carretera, se informó a la Empresa y se inició la búsqueda, HK-2463 en el vuelo SAR lo localiza en las Coordenadas arriba mencionadas. Los ocupantes salieron ilesos por sus propios medios, el Piloto con pequeña herida en la cabeza, siendo las 11:35 HL.							