



Eclair
[Signature]

**GRUPO DE PREVENCION E INVESTIGACION DE ACCIDENTES
INFORME PRELIMINAR DE ACCIDENTE X INCIDENTE
INFORMACION GENERAL**

1. MUNICIPIO -DEPARTAMENTO: LETICIA - AMAZONAS		2. FECHA: 24 AGOSTO DE 1998		3. HORA LOCAL: 15:30	
4- LUGAR EN QUE SE ENCUENTRA LA AERONAVE RESPECTO A UN LUGAR FACIL DE IDENTIFICAR: 70 METROS UMBRAL CABECERA 02 EN PREDIOS BATALLÓN DEL EJERCITO SELVA 50. AEROPUERTO VASQUEZ COBO.					
5. MATRICULA: HK-4007 X		6. MARCA: ANTONOV		7. MODELO: AN-32	
8.CERT. AERONAVEGA 000373 FECHA VEN: INDEFINIDO					
9. NACIONALIDAD: COLOMBIANO		10-PROPIETARIO: AVIATION LEASING CORPORATION		11.EXPLOTADOR: SADELCA LTDA	
12. LUGAR DE SALIDA: AEROPUERTO VASQUEZ COBO			13. LUGAR DE DESTINO: AEROPUERTO FLANDES TOLIMA		
TIPO DE OPERACIÓN OPERACION LINEAS AEREAS COMERCIAL- REGULAR DE CARGA			15. FASE DE OPERACION: RECORRIDO DE DÉSPEGUE		
16. NOMBRES TRIPULACION		LICENCIA No	Cert.Med. No. VENC	17. LESIONES A PERSONAS	
JORGE AURELIO MUÑOZ RUIZ		PTL-1197	8758-087 - 24-08-98	TRIPULANTES	
VICTOR MANUAL VALENCIA PARADA		PCA-6152	17333921 -23-09-98	PASAJEROS	
ROBERTO BOHORQUEZ MAZO		TAV-4163		OTROS	
JOSE ORLANDO CASANOVA M.		DPA-2011		OBSERVACIONES:	
18. DAÑOS A LA AERONAVE: A CONSECUENCIA DEL IMPACTO CONTRA EL TERRENO LA AERONAVE SUFRIÓ DAÑOS ESTRUCTURALES SEVEROS.					
19. OTROS DAÑOS: ROTA CERCA PERIMETRAL AEROPUERTO LETICIA Y CERCA PERIMETRAL BATALLÓN SELVA 50.					
ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL ACCIDENTE: EN INVESTIGACION					
21. BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO: EL DIA 24 DE AGOSTO DE 1998, LA AERONAVE HK-4007-X, AL MANDO DEL PILOTO JORGE AURELIO MUÑOZ RUIZ, LICENCIA PTL-1197, COPILOTO MANUEL VALENCIA PARADA LICENCIA PCA-6152 Y DOS TRIPULANTES MÁS, EN CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION DE LA EMPRESA SADELCA LTDA, A LAS 15:18 HL SOLICITARON AUTORIZACION A LA TORRE DE CONTROL CON EL FIN DE INICIAR UN VUELO ENTRE LETICIA Y GIRARDOT. A LAS 15:29 HL INICIA CARRERA DE DESPEGUE Y APROXIMADAMENTE DESPUÉS DE RECORRER 1.200 METROS, INFORMA A LA TORRE QUE ABORTA EL DESPEGUE CONTINUANDO SU RECORRIDO TRASPASANDO EL UMBRAL DE LA CABECERA 02, ROMPIENDO LAS MALLAS PERIMETRALES DEL AEROPUERTO Y EL BATALLÓN SELVA 50. LA AERONAVE TERMINA SU RECORRIDO A 70 METROS DE LA CABECERA 02 QUEDANDO EN POSICIÓN DE REPOSO, SUFRIENDO GRAVES DAÑOS ESTRUCTURALES. LA TRIPULACIÓN FUE AUXILIADA POR MIEMBROS DEL BATALLÓN SELVA 50 Y TRASLADADOS AL HOSPITAL DE LETICIA PARA SU ATENCIÓN. NO SE PRESENTO INCENDIO. EL ACCIDENTE SE CONFIGURO A LAS 15:30 HORA LOCAL, CON LUZ SOLAR Y CONDICIONES ATMOSFÉRICAS BUENAS.					
22. RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA: LA EMPRESA SADELCA DEBERÁ REMOVER DE INMEDIATO LOS RESTOS DE LA AERONAVE, A FIN DE GARANTIZAR LA OPERACION AEREA.					

ELIECER M. GARZÓN PÉREZ
Jefe Grupo Prevención e Investigación

[Signature]
ALFONSO CIFUENTES