



**GRUPO DE PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES  
INFORME PRELIMINAR DE ACCIDENTE X INCIDENTE  
INFORMACION GENERAL**

1. MUNICIPIO -DEPARTAMENTO: TAME-DEPARTAMENTO DE ARAUCA.		2. FECHA: 18 DE MARZO DE 1999.		3. HORA LOCAL: 16:30 H.L.	
4- LUGAR EN QUE SE ENCUENTRA LA AERONAVE RESPECTO A UN LUGAR FACIL DE IDENTIFICAR: TAME, A 24.2. MILLAS. COORDENADAS 06° 31'63 " N 72° 09' 59 W					
5. MATRICULA: HK-337		6. MARCA: DOUGLAS		7. MODELO: DC-3C/C-47A	
				8. CERT. AERONAVEGA 000083 FECHA VEN: INDEFINIDO	
9. NACIONALIDAD: COLOMBIANO		10-PROPIETARIO: ALIANSA S.A.		11. EXPLOTADOR: EL MISMO PROPIETARIO	
12. LUGAR DE SALIDA: AEROPUERTO CAMILO DAZA. CUCUTA.			13. LUGAR DE DESTINO: AEROPUERTO EL YOPAL		
TIPO DE OPERACIÓN AVIACION COMERCIAL-SERVICIO INTERIOR CARGA.			15. FASE DE OPERACION: EN RUTA, CRUCERO NORMAL, DESCENSO EN RUTA.		
16. NOMBRES TRIPULACION	LICENCIA No	Cert Med No. VENC	17. LESIONES A PERSONAS	MORTALES	GRAVES
YURY A. ALVAREZ. CH.	PTL-1504	16532 07-24-99	TRIPULANTES	3	-
ALEXANDER GARZON D.	PCA-6858 6568	16708 08-26-99	PASAJEROS	5	-
MAURICIO DIAZ.	TAV -3130	NO REQUIERE	OTROS	-	-
			OBSERVACIONES: NINGUNA		
18. DAÑOS A LA AERONAVE: TOTALMENTE DESTRUIDA COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO CONTRA EL TERRENO.					
19. OTROS DAÑOS: NO SE PRESENTARON.					
ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL ACCIDENTE: EN INVESTIGACION					
21. BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO: EL DIA 18 DE MARZO DE 1999 LA AERONAVE MARCA DOUGLAS MODELO DC-3, MATRICULA HK-337 DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA ALIANSA S.A, Y EXPLOTADA POR LA MISMA DESPEGO A LAS 15:33 H.L. DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA CON DESTINO A EL YOPAL, EN CUMPLIMIENTO DE UN VUELO DE CARGA, LLEVANDO ABORDO UN PILOTO, COPILOTO, UN TECNICO, TRES ADULTOS Y DOS NIÑOS COMO PASAJEROS. DE ACUERDO AL PLAN DE VUELO PRESENTADO SE REALIZABA EN CONDICIONES VISUALES, UN NIVEL DE VUELO DE 11.500 PIES EN LA RUTA RUBIO-SARAVENA-TAME-EL YOPAL REGISTRANDO COMO AERODROMOS ALTERNOS LOS AERODROMOS DE SARAVENA Y TAME, CON UN TIEMPO ESTIMADO DE 01:30 HORAS. DE ACUERDO CON LA TRANSCRIPCIÓN MAGNETOFONICA, LA TRIPULACION ENTRO EN COMUNICACION CON TRANSITO AEREO INFORMANDO CONDICIONES VISUALES Y SOBRE EL AREA DE SANTO DOMINGO, CON EL RIO ARAUCA A LA VISTA, A LAS 16:05 HL SOLICITA CAMBIO CON SARAVENA EN FRECUENCIA 118.8 PERDIENDOSE TODO CONTACTO CON LA AERONAVE. A PARTIR DE ESTE MOMENTO SON ALERTADOS LOS SERVICIOS DE BUSQUEDA Y SALVAMENTO DE CUCUTA Y EL YOPAL. EL DIA 19 DE MARZO SE INICIAN LAS LABORES DE BUSQUEDA CON LA COLABORACION DE LA PATRULLA AEREA CIVIL Y LA REGIONAL DE VILLAVICENCIO SIN OBTENER RESULTADOS POSITIVOS HASTA EL DIA 9 DE ABRIL (23 DIAS DESPUES) FUE LOCALIZADA ACCIDENTADA A 24.2 NM DEL AEROPUERTO DE TAME SIN SEÑALES DE SOBREVIVIENTES. LA AERONAVE POR EL IMPACTO CONTRA EL TERRENO QUEDO DESTRUIDA. EL ACCIDENTE SE CONFIGURO A LAS 16:30 HL APROXIMADAMENTE CON LUZ DE DIA.					