



INFORME PRELIMINAR DE:ACCIDENTE

NUMERO DE ARCHIVO 200209

CODIGO INFORME 137

1. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / REGIONAL

CASANARE	YOPAL	META
----------	-------	------

2. FECHA

2002 MARZO 28

3. HORA LOCAL

12 Horas 5 Minutos

4. LUGAR DE SUCESO

PISTA LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE YOPAL

5. MATRICULA

HK1921

6. MARCA

CESSNA

7. MODELO

182P

8. CERT. DE AERONAVEGABILIDAD

2866

9. NACIONALIDAD

COLOMBIA

10. PROPIETARIO

CARRILLO MONTENEGRO FANNY NOHELIA

11. EXPLOTADOR

SAVIARE LTDA. SERVICIOS AEREOS DEL GUAVIARE

12. LUGAR DE SALIDA

VILLAVICENCIO

13. LUGAR DE DESTINO

PISTA LAS DELICIAS

14. TIPO DE OPERACION

Operación de linea aerea

NO

NO

NO

Aviación general

No comercia NO

Comercia Otros

De instuccion NO

Diversos NO

15. FASE DE OPERACION

Aterrizaje

16. NOMBRES DE LA TRIPULACION

LOPEZ GOMEZ MARTIN

LICENCIA DE VUELO No.

PC-4853

CERTIFICADO MEDICO No.

CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:

07-FEB-03

17. LESIONES A PERSONA

PERSONA

Piloto

NIVEL DE LESION

Ilesos

NUMERO

1

17. LESIONES A PERSONA

PERSONA

Pasajeros

NIVEL DE LESION

Ilesos

NUMERO

3



OBSERVACIONES



18. DAÑOS A LA AERONAVE Menores	19. AERONAVE REPARABLE SI	OBSERVACIONES: RUPTURA DEL TREN DE NARIZ, SEGUN INFORME DE LA EMPRESA
---	-------------------------------------	---

19. OTROS DAÑOS NO SE PRESENTARON

20. ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL SUCESO EN INVESTIGACION

21. BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO EL DIA 28 DE MARZO DE 2002, LA AERONAVE DESPEGO DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO, CON DESTINO LA PISTA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, EN EL ATERRIZAJE EL TREN DE NARIZ IMPACTO CON UNA PIEDRA, ROMPIENDO EL TREN DE NARIZ. EL PILOTO Y PASAJEROS SALIERON ILESOS, SEGUN EL INFORME DEL PILOTO Y DE LA EMPRESA. NINGUN FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD SE PUDO DESPLAZAR AL SITIO DEL ACCIDENTE POR CONDICIONES DE ORDEN PUBLICO EN LA ZONA.
--

22. RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA

--

N/A
JEFE GRUPO INVESTIGACION DE ACCIDENTE

MANUEL DOMINGUEZ DUARTE
INVESTIGADOR