



**INFORME PRELIMINAR DE:ACCIDENTE**

**NUMERO DE ARCHIVO 200510**

**CODIGO INFORME 28**

**1. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / REGIONAL**

META	PUERTO LOPEZ	META
------	--------------	------

**2. FECHA**

2005 JULIO 5

**3. HORA LOCAL**

6 Horas 30 Minutos

**4. LUGAR DE SUCESO**

FINCA LOS PIJAOS- CERCANIA PISTA SAN ISIDRO

**5. MATRICULA**

HK2157

**6. MARCA**

CESSNA

**7. MODELO**

A188B

**8. CERT. DE AERONAVEGABILIDAD**

1826

**9. NACIONALIDAD**

COLOMBIA

**10. PROPIETARIO**

AGRICOLA DE SERVICIOS AEREOS DEL META "ASAM LTDA"

**11. EXPLOTADOR**

**12. LUGAR DE SALIDA**

PISTA LA ESMERALDA- VILLAVICENCIO

**13. LUGAR DE DESTINO**

FINCA LOS PIJAOS

**14. TIPO DE OPERACION**

*Operación de linea aerea*

NO

NO

NO

*Aviación general*

No comercia NO

Comercia Aplicaciones aéreas/Tratamiento cosechas

De instuació NO

Diversos NO

**15. FASE DE OPERACION**

Ruta

**16. NOMBRES DE LA TRIPULACION**

ARZUEGA VEGA ANTONIO FRANCISCO

**LICENCIA DE VUELO No.**

PCA-2378

**CERTIFICADO MEDICO No.**

**CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:**

10-JUN-05

**17. LESIONES A PERSONA**

**PERSONA**

Piloto

**NIVEL DE LESION**

Graves

**NUMERO**

1

**OBSERVACIONES**

NINGUNA



<b>18. DAÑOS A LA AERONAVE</b> Destruida	<b>19. AERONAVE REPARABLE</b> NO	<b>OBSERVACIONES:</b> DESTRUCCION TOTAL POR ACCION DEL FUEGO
---	-------------------------------------	---

<b>19. OTROS DAÑOS</b> NINGUNO
-----------------------------------

<b>20. ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL SUCESO</b> EN INVESTIGACION
---

<b>21. BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO</b> DE ACUERDO A INFORME DE LA EMPRESA, LA AERONAVE FUE PROGRAMADA PARA REALIZAR LABORES DE FUMIGACION SOBRE UN CULTIVO DE ARROZ EN LA FINCA LOS PIJAOS EN CERCANIA DE PUERTO LOPEZ. EL DESPEGUE SE LLEVO A CABO DESDE LA PISTA LA ESMERALDA EN CONDICIONES NORMALES Y EN EL MOMENTO QUE IBA A INICIAR LA OPERACION, LA AERONAVE SE PRECIPITO CONTRA EL TERRENO, POSTERIORMENTE SE PRODUCE UN INCENDIO QUE CONSUMIO LA AERONAVE, EL PILOTO ABANDONA LA AERONAVE POR SUS PROPIOS MEDIOS CON LESIONES GRAVES, SIENDO AUXILIADO Y TRASLADADO A UN CENTRO MEDICO DE VILLAVICENCIO, EL ACCIDENTE SE PRODUJO A LAS 6:30 H.L. EN CONDICIONES DE VISIBILIDAD ILIMITADA Y TEMPERATURA DE 26°C.
--

<b>22. RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA</b> ENVIAR MOTOR A UN TALLER AUTORIZADO PARA INSPECCION Y ANALISIS
---

--

MAYOR ALEJANDRO TORRES COGOLLO  
JEFE GRUPO INVESTIGACION DE ACCIDENTE

ELIECER GARZON PAEZ  
INVESTIGADOR