



INFORME PRELIMINAR DE:ACCIDENTE

NUMERO DE ARCHIVO 200608

CODIGO INFORME 13

1. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / REGIONAL

HUILA	GIGANTE	BOGOTA
-------	---------	--------

2. FECHA

2006 MAYO 29

3. HORA LOCAL

9 Horas 10 Minutos

4. LUGAR DE SUCESO

VEREDA LA LIBERTAD FINCA MESASDEL POTRERO CERCA A GIGANTE HUILA

5. MATRICULA

HK4319

6. MARCA

HELIBRAS

7. MODELO

HB-350B

8. CERT. DE AERONAVEGABILIDAD

3030

9. NACIONALIDAD

COLOMBIA

10. PROPIETARIO

CONTINENTAL TRANSPORT AIR, S. A.

11. EXPLOTADOR

TRANSPORTES AEREOS DE AMERICA LIMITADA

12. LUGAR DE SALIDA

NEIVA HUILA

13. LUGAR DE DESTINO

SUAZA HUILA

14. TIPO DE OPERACION

Operación de linea aerea

NO

NO

NO

Aviación general

No comercia NO

Comercia Otros

De instuccion NO

Diversos NO

15. FASE DE OPERACION

Ruta

16. NOMBRES DE LA TRIPULACION

RIZZO BEDOYA JOSE BERNARDO

LICENCIA DE VUELO No.

PCH-886

CERTIFICADO MEDICO No.

CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:

18-NOV-06

17. LESIONES A PERSONA

PERSONA

Piloto

NIVEL DE LESION

Ilesos

NUMERO

1

17. LESIONES A PERSONA

PERSONA

Pasajeros

NIVEL DE LESION

Ilesos

NUMERO

4



OBSERVACIONES



18. DAÑOS A LA AERONAVE Importantes	19. AERONAVE REPARABLE SI	OBSERVACIONES: EN LA TURBINA, CAJA DE REDUCCION, TRANSMISION, CONO DE COLA.
---	-------------------------------------	--

19. OTROS DAÑOS CERCA EN EL LUGAR

20. ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL SUCESO EN INVESTIGACION

21. BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO DURANTE UN VUELO EN NEIVA Y SUAZA HUILA,EL HELICOPTERO PRESENTO UNA FALLA DE POTENCIA A UN ALTURA APROXIMADA DE 1000 PIES SOBRE EL TERRENO. EL PILOTO REALIZO UNA EMERGENCIA HACIA UN CAMPO CERCANO Y EN LA ULTIMA PARTE GOLPEO UNA CERCA QUE OCASIONO DAÑOS SUSTANCIALES A LA AERONAVE. NO HUBO LESIONADOS.

22. RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA INICIAR INVESTIGACION
--

--

MAYOR ALEJANDRO TORRES COGOLLO
JEFE GRUPO INVESTIGACION DE ACCIDENTE

CORONEL (r) ALVARO MONTES
INVESTIGADOR



EN LA TURBINA, CAJA DE REDUCCION, TRANSMISION,
CONO DE COLA.

