



**AERONÁUTICA CIVIL**  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

## **INFORMACIÓN IMPORTANTE**

### **Comunicado**

**Bogotá, D.C., 7 de agosto de 2020.** La Aeronáutica Civil se permite informar que hacia las a las 12:53 horas de hoy viernes, 7 de agosto, un avión Ambulancia marca Piper PA34, de matrícula HK2713 perteneciente la empresa SAE, sufrió la retracción repentina del tren de aterrizaje de nariz, sobre la pista, cuando se disponía a despegar del Aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín con destino a Villavicencio en el departamento del Meta.

A bordo de la aeronave se encontraba solamente la tripulación, compuesta por cuatro personas, quienes resultaron ilesas. La aeronave sufrió daños menores.

A esta hora el avión está siendo removido del sitio para permitir la reapertura de las operaciones. La Aeronáutica Civil inició las fases iniciales de investigación con miras a determinar las causas de este incidente.