



**AERONÁUTICA CIVIL**  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

### **INFORMACIÓN IMPORTANTE**

**Bogotá, D.C., 16 de febrero de 2022.** La Aeronáutica Civil se permite informar que, la aeronave tipo Aerocommander (AC90), de matrícula HK 4966 que había salido hoy de Bogotá a las 11:43 a.m. del aeropuerto El Dorado, con destino a Arauca, regresó al terminal aéreo y aterrizó de emergencia hacia las 12 m.

Las primeras informaciones indican que al momento del aterrizaje el aparato se salió de la pista, tuvo asistencia del Servicio de Extinción de Incendios y sus cuatro ocupantes, ilesos, abandonaron el aparato por sus propios medios.

Personal de la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil se encuentra en el sitio del evento para establecer las causas que lo ocasionaron. Una vez la aeronave sea retirada de la pista se normalizará la capacidad operacional del aeropuerto.