



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Bogotá, D.C., 16 de febrero de 2022. La Aeronáutica Civil se permite informar que hoy a las 3:13 p.m., la aeronave tipo Merlin SW4, de matrícula HK 5225, ambulancia, que se encontraba rodando en la pista de San Andrés Islas con destino a Medellín, se salió de la pista antes del despegue, cruzando la zona de seguridad, e impactando, contra el muro perimetral del aeropuerto.

Los seis ocupantes de la aeronave resultaron ilesos y se evalúan los daños de la aeronave.

La Aeronáutica Civil agiliza el retiro del avión del sitio del suceso con el fin de permitir que se reinicien las operaciones en el aeropuerto de San Andrés que se encuentran suspendidas como consecuencia del suceso.

Personal de la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil se desplaza a San Andrés para iniciar la investigación que determinará la causa de este evento.