



**AIS - COLOMBIA**

AFS: SKBOYOYX  
 Teléfono: +57 (1) 4251000  
 Ext. 1447/1460/1463  
 E-mail: [ais@aerocivil.gov.co](mailto:ais@aerocivil.gov.co)

**DIRECCIÓN DE SERVICIOS A LA  
 NAVEGACIÓN AEREA  
 GRUPO DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA**  
 Centro de Gestión Aeronáutico de Colombia  
 CGAC

**AIRAC  
 AIP SUP**

**A28/21  
 C44/21**

**25 MAR 21**

**AD**

**FECHA DE ENTRADA EN VIGOR: 20 de Mayo 2021  
 EFFECTIVE DATE : May 20, 2021**

**SKSM**

**1. Salida normalizada por instrumentos EVPIP 1B, TIGRO 1C, pista 01/19 y codificación (SID 3).**

- Carta nueva.


**REF. AD 2 SKSM SID 3**

**SKSM**

**1. Standard instrument departure EVPIP 1B, TIGRO 1C, runway 01/19 and coding (SID 3).**

- New chart.

**REF. AD 2 SKSM SID 3**



SANTA MARTA / SIMON BOLIVAR  
SKSM/ SID RNAV (GNSS) RWY 01

PATH TERM	NOMBRE PUNTO DE RECORRIDO	LATITUD (NORTE) 0° / 0' / 0.00"	LONGITUD (WHISKEY) 0° / 0' / 0.00"	FB / FO	RUMBO M° (T°)	DISTANCIA ENTRE PUNTOS (NM)	DIRECCIÓN DEL VIRAJE	ALTITUD + / AT / -	LIMITE DE VELOCIDAD (Kts)	PDG %
<b>EVPIP 1B</b>										
CF	SM002	11°08'56.85"	074°13'52.59"	FB	008° (358.7°)	X	X	500+	185	5.8%
TF	SM001	11°12'10.75"	074°18'24.91"	FB	314° (305.4°)	5.5	X	2400+	185	5.8%
TF	EVPIP	11°56'22.00"	074°41'39.00"	FB	341° (332.2°)	49.9	X	10000+	X	X
<b>TIGRO 1C</b>										
CF	SM002	11°08'56.85"	074°13'52.59"	FB	008° (358.7°)	X	X	500+	185	5.8%
TF	SM001	11°12'10.75"	074°18'24.91"	FB	314° (305.4°)	5.5	X	2400+	185	5.8%
TF	TIGRO	11°33'50.00"	074°03'48.00"	FB	042° (032.7°)	25.9	X	5000+	X	X