

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE AERONAUTICA CIVIL
DIVISION DE SEGURIDAD AEREA

INFORME PRELIMINAR DE ACCIDENTE INCIDENTE

INFORMACION GENERAL

1- MUNICIPIO - DEPARTAMENTO : C ORR Medellín, Antioquia		2- FECHA : Junio 11 de 1999		3- HORA LOCAL : 15:00 H.L.	
4- LUGAR EN QUE SE ENCUENTRA LA AERONAVE RESPECTO A UN LUGAR FACIL DE IDENTIFICAR : Zona verde de seguridad frente a calle de rodaje C entre paralela y plataforma del Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín.					
5- MATRICULA : HK-2374E		6- MARCA : Bell		7- MODELO : 206B-III	
8- CERTIF. AERONAVEGABILIDAD : No. 001501 FECHA VENCIMIENTO indefinido					
9- NACIONALIDAD : Colombiano		10- PROPIETARIO : Helicopteros Nales de Colombia S.A. "Helicol"		11- EXPLOTADOR : Helicol S.A.	
12- LUGAR DE SALIDA : Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín			13- LUGAR DE DESTINO : Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín		
14- TIPO DE OPERACION : Entrenamiento			15- FASE DE OPERACION : Aterrizaje.		
16- NOMBRES TRIPULACION		LIC. No.		Cert. Med. No. VENC.	
Pedro Alberto Suarez B.		IVH-479		3.713.034 ven Nov.18/99.	
Ruben Dario Sandoval Orjuela		IVH-1317		16.589.476 ven Nov.20/99.	
				17- LESIONES A PERS. MORTALES GRAVES LEVES O ILESOS	
				TRIPULANTES - - - - - 2	
				PASAJEROS - - - - -	
				OTROS - - - - -	
OBSERVACIONES : La tripulación abandonó la aeronave por sus propios medios, saliendo completamente ilesos.					
18- DAÑOS A LA AERONAVE : HOJA ADICIONAL No.1.					
19- OTROS DAÑOS : Ninguno.					
20- ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL ACCIDENTE : En investigación.					
21- BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO : HOJA ADICIONAL No.1.					
22- RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA : Ninguna.					

Control Técnico Seguridad Aérea
Jefatura

Unidad Administrativa Especial Aeronáutica
Control Técnico Seguridad Aérea
Inspector Téc. Aeronáutico

Vol. Bo. HUGO CAMACHO ACERO
Jefe Unidad Control Técnico y Seguridad Aérea (E)

MICHAEL ENRIQUE GOMEZ M.
Nombre Investigador