



INFORME PRELIMINAR DE:ACCIDENTE

NUMERO DE ARCHIVO 200501
CODIGO INFORME 202

1. DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / REGIONAL

VALLE	PALMIRA	VALLE
-------	---------	-------

2. FECHA

2005 ENERO 8

3. HORA LOCAL

15 Horas 40 Minutos

4. LUGAR DE SUCESO

AFUERA FINAL CABECERA PISTA 01 AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON

5. MATRICULA

VPBGI

6. MARCA

MCDONNELL DOUGLAS

7. MODELO

DC-9-83

8. CERT. DE AERONAVEGABILIDAD

0 27-MAR-05

9. NACIONALIDAD

BERMUDAS

10. PROPIETARIO

IRISH AEROSPACE LIMITED.

11. EXPLOTADOR

EMPRESA AEROREPUBLICA

12. LUGAR DE SALIDA

AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ - CARTAGENA

13. LUGAR DE DESTINO

AEROPUERO ALFONSO BONILLA ARAGON - CALI

14. TIPO DE OPERACION

<i>Operación de linea aerea</i>	<i>Aviación general</i>
Pasajeros	No comercia NO
NO	Comercia NO
NO	De instuccion NO
	Diversos NO

15. FASE DE OPERACION

Aterrizaje

16. NOMBRES DE LA TRIPULACION

LEONARDO LLANOS

LICENCIA DE VUELO No.

PLT-1255

CERTIFICADO MEDICO No.

CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:

15-MAY-05

16. NOMBRES DE LA TRIPULACION

JORGE HERNANDEZ

LICENCIA DE VUELO No.

PCA-6502

CERTIFICADO MEDICO No.

CERTIFICADO MEDICO VENCE EL:

01-JUN-05

17. LESIONES A PERSONA

PERSONA

Tripulación de cabina

NIVEL DE LESION

llesos

NUMERO

6



17. LESIONES A PERSONA	PERSONA Pasajeros	NIVEL DE LESION Ilesos	NUMERO 157
17. LESIONES A PERSONA	PERSONA Pasajeros	NIVEL DE LESION Graves	NUMERO 9
OBSERVACIONES	AUXILIARES DE VUELO ISABEL OCHOA ASA-4974		



18. DAÑOS A LA AERONAVE Destruida	19. AERONAVE REPARABLE NO	OBSERVACIONES: DIFERENTES DAÑOS EN LA ESTRUCTURA Y COMPONENTES, TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS, QUEDANDO EN SU CONFIGURACION COMPLETA.
---	-------------------------------------	--

19. OTROS DAÑOS DESTRUCCION PARTE MURO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO Y VARIAS LUCES LATERALES DE BORDE DE PISTA.
--

20. ASPECTOS QUE SE SUPONEN RELACIONADOS CON EL SUCESO EN INVESTIGACION

21. BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO LA AERONAVE DESPEGO DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑES DE CARTAGENA, CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR UN VUELO DE ITINERARIO CON DESTINO FINAL AL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON QUE SIRVE A LA CIUDAD DE CALI, LA OPERACION DURANTE EL DESPEGUE, CRUCERO Y APROXIMACION FINAL PARA LA PISTA 19 DEL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA, TRANSCURRIO DE MANERA NORMAL, SIN REPORTE ALGUNO POR PARTE DE LA TRIPULACION QUE HUBIERA PODIDO AFECTAR LA SEGURIDAD DE VUELO. LA AERONAVE ATERRIZO Y AL MOMENTO LA TRIPULACION SINTIO FUERTE VIBRACION, DESPLAZANDOSE LA AERONAVE HACIA LA PARTE DERECHA DE LA PISTA, QUEDANDO FUERA DE ESTA AL COSTADO DE LA CABECERA 01. LA EMERGENCIA FUE ATENDIDA POR LOS BOMBEROS Y UNIDADES DE RESCATE. SE PRESENTO CONATO DE INCENDIO EL CUAL FUE SOLUCIONADO OPORTUNAMENTE POR LOS BOMBEROS. LA TRIPULACION Y LA TOTALIDAD DE LOS PASAJEROS SOBREVIVIERON A LA EMERGENCIA.
--

22. RECOMENDACIONES QUE REQUIERAN ACCION INMEDIATA NINGUNA
--

--

CAP LUIS EMILIO ORTEGA ORTIZ
JEFE GRUPO INVESTIGACION DE ACCIDENTE

CAP. GERMAN GARCIA G.
INVESTIGADOR