

CONTROL Y PREVENCION DE PELIGRO AVIARIO Y FAUNA				
AEROPUERTO EL ALCARAVAN				
YOPAL				
	<b>OPERACIÓN</b>	06:00 h - 22:00 h		
	<b>INFRAESTRUCTURA</b>	La pista tiene 2.700 m de longitud y 30m de Ancho, cuenta con 5 calles de rodaje de las cuales una es Militar, tiene una plataforma comercial y una Militar.		
	<b>AMBIENTE FISICO</b>	<b>Altura</b>	313 m.s.n.m.	
		<b>Humedad</b>	60%	<b>Temperatura</b> 26.8°C
		<b>Clima</b>	Tropical calido, con un regimen de lluvia monomodal presentandose entre los meses de Abril y Octubre.	
<b>ENTORNO</b>	El Aeropuerto se encuentra ubicado a 3 Km del centro de la ciudad casi en el limite del casco urbano por el costado Sur y Oriente del municipio.			
<b>OPERADOR</b>	AERONAUTICA CIVIL			
<b>INSTITUCIONALIZACIÓN DEL COMITÉ</b>		<b>PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA</b>		
2008		<p>La zona junto y frente a la malla perimetral sobre la calle 40 (costado N principalmente) y la Avenida Las américas (Costado Norte - Oriente) es un constante depósito de basuras a cielo abierto sin ningun tipo de vigilancia por parte de la policia ambiental ni los habitantes de los barrios aledaños. El Lote al costado Sur perteneciente a F.A.C. se presenta también como un depósito ocasional de animales muertos atrayendo principalmente Gualas (<i>Cathartes aura</i>) y Chulos (<i>Coragyps atratus</i>). Las zonas de seguridad entre calles de rodaje al presentar un área verde con pocas perturbaciones en diferentes partes del año resultan siendo usadas por especies de aves para anidar como Alcaravanes (<i>Vanellus chilensis</i>), Güerere (<i>Burhinus bistriatus</i>), y Mochuelos (<i>Athene cucularia</i>). En las noches al estar el asfalto caliente y estar encendidos los reflectores de la plataforma se presenta un escenario propicio para el forrajeo de alcaravanes y güereres y detrás de estos zorros (<i>Cerdocyon thous</i>).</p>		
<b>COMITES CELEBRADOS A LA FECHA</b>				
19				
<b>ULTIMOS COMITÉS CELEBRADOS</b>				
16	13 de Abril de 2016			
17	21 de Junio de 2016			
18	28 de Septiembre 2016			
19	14 de Diciembre 2016			
<b>ACCIONES ADELANTADAS</b>				
<b>ESTUDIO BIOFAUNISTICO</b>	SI	<p>El primer estudio Biofaunistico fue contratado por Aerocivil en 2012 y sirvió como línea base para elaborar el Programa de Gestión del Riesgo por Peligro Aviario y Fauna en 2012, luego entre 2013 y 2014 y de nuevo 2016 y 2017 hasta la fecha. Al momento se han registrado 124 especies de aves, 8 mamíferos terrestres, 13 especies de reptiles.</p>		
<b>PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL CONTROL POR PELIGRO AVIARIO Y FAUNA</b>	Si			
<p>De acuerdo a la Matriz de Peligrosidad las especies de aves de peligrosidad Alta a lo largo del año fueron la Guala cabeciroja (<i>Cathartes aura</i>) el gallinazo común (<i>Coragyps atratus</i>), los loros (<i>Aratinga acuticaudata</i>), las palomas (<i>Zenaida auriculata</i>), principalmente aunque a lo largo del año algunas especies suben y bajan de categoria de Alta peligrosidad a mediana como es el caso de las garcitas bueyereas (<i>Bubulcus ibis</i>), los alcaravanes (<i>Vanellus chilensis</i>),</p>				
Fecha de actualización: Enero de 2017			HOJA 1/2	

## CONTROL Y PREVENCIÓN DE PELIGRO AVIARIO Y FAUNA

### AEROPUERTO EL ALCARAVAN

#### YOPAL

### PRINCIPALES AVES OBSERVADAS EN EL AEROPUERTO



Alcaraván (*Vanellus chilensis*), Güerere (*Burhinus bistriatus*), Guala cabeciroja (*Cathartes aura*), chulo (*Coragyps atratus*), Garcita bueyera (*Bubulcus ibis*), Pigua (*Milvago chimachima*), mochuelo conejo (*Athene cunicularia*)

### GESTIÓN ANTE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS LOCALES Y AMBIENTALES

Durante el año 2016 se llevó a cabo una campaña de recolección de basuras junto a la malla perimetral con participación de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, Policía Ambiental, Alcaldía, F.A.C. comunidad de barrios aledaños, personal de Aerocivil el 21 de Mayo, la Oficina de Planeación municipal realizó una jornada de embellecimiento del parqueadero del aeropuerto, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal realizó 2 jornadas de poda junto a la malla perimetral la última en Diciembre de 2016. Se pactaron y llevaron a cabo más de 10 revisiones perimetrales en conjunto con la EAAAY en busca de atrayentes de fauna y concentraciones de residuos sólidos junto al aeropuerto. Todas las capturas de fauna silvestre en zona operacional fueron entregadas a la policía ambiental con excepción de dos serpientes que fueron entregadas en el hogar de paso de Corporinoquía. Se llevó a cabo una jornada de inspección al interior del aeropuerto en busca de nidos, madrigueras y rastros de fauna silvestre en las zonas de seguridad contando con 20 soldados de F.A.C.

### ESTRATEGIAS DE CONTROL DE FAUNA IMPLEMENTADAS

Pistola de pirotecnia con munición Bird Banger y Siren Screamer, tortas de pirotecnia, pantalla de CD's, repelentes biológicos, cañón de gas propano (propiedad de F.A.C.), pinza herpetológica, red, guacales y pértiga. Poda y rocería en zonas de seguridad, limpieza de canales de agua, recolección de basuras, monitoreo de áreas aledañas y comunicación adecuada con Policía Ambiental y EAAAY para recolección de animales muertos junto a la malla perimetral.

### HERRAMIENTAS DE CONTROL



Fecha de actualización: Enero de 2017

HOJA 2/2